



Inspection Report

鉴定日 2024/11/15

高空作业平台

基本信息

厂家	JLG
型号	2030ES
年式	2008
工作时间	293
序列号	0200182369

引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	#N/A
机油标尺	#N/A
排气颜色	#N/A
串气	#N/A
发动机声音	#N/A
散热器(冷却水)	#N/A
水泵	#N/A
喷射泵	#N/A

关于外观的特殊事项

- ・リペイント
- ・外觀経年劣化による錆、傷あり

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项

- ・不働

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!