



Inspection Report

鑑定日：2018/03/02


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-20-3S		
年式	2008		
稼働時間 (h)	1934	メーター	動
シリアル番号	12920		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	なし
バケット幅 (mm)	400			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・リペイント ・キャノピー傷 ・エンジンカバーの鍵穴破損




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
ゴムクローラー経年劣化傷あり




エンジン	
エンジンモデル	D1105-K3A
エンジンシリアルナンバー	AW6414
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート背面破れ



エンジンに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・油圧コントロールバルブ油にじみ ・油圧ポンプ油にじみ ・オイルクーラーホース口付近より油にじみ



Lot No ARA013-0044 管理番号 2018020537