



Inspection Report

鉴定日 2018/05/29

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	SUMITOMO		
型号	SH75X-3		
年式			
工作时间	7088	汽车仪表盘	动
序列号	6019		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	- 管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		渗油	有	小
铲斗宽度(mm)		720		

关于外观的特殊事项
- The left and right front covers are partly deformed - No caution plate




脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	450	450
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
The boom does not have its working lights




关于脚周边的特殊事项
- Oil oozing from the bottom of the body - The rubber pads have deteriorated over time and are partly worn



引擎	
型号	4TNE96-SH
序列号	33076
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项
- The seat is partly torn - Oil oozing from the lower part of the cabin near the multi levers



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018050707