



Inspection Report

鑑定日：2018/06/14


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	VIO20-3		
年式	2006		
稼働時間 (h)	2811	メーター	不動
シリアル番号	33089B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	状態確認不可
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	確認不可
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)	400			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 右側サイドカバーへこみ 部分塗装




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
作業機動作未確認




足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 走行動作未確認 ゴムシュー経年劣化、摩耗あり 左アイドラー油滲みあり




エンジン	
エンジンモデル	3TNV76-P
エンジンシリアルナンバー	26252
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> エンジン始動未確認 出品者申告:セルモーター不良



管理番号 2018060908