



# Inspection Report

鑑定日：2024/12/05

## 油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報     |            |      |   |
|----------|------------|------|---|
| メーカー     | KOMATSU    |      |   |
| 型式       | PC138US-11 |      |   |
| 年式       | 2019       |      |   |
| 稼働時間 (h) | 6154       | メーター | 動 |
| シリアル番号   | 55440      |      |   |

| 作業機        |     |       |      |    |
|------------|-----|-------|------|----|
|            |     | シリンダー |      | ガタ |
|            |     | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左) | なし    | なし   | 小  |
|            | (右) | なし    | なし   |    |
| アーム        |     | なし    | なし   | 小  |
| バケット       |     | なし    | なし   | 小  |
| バケット幅 (mm) |     | 840   |      |    |

| 足まわり         |         |     |  |
|--------------|---------|-----|--|
| シュータイプ       | 鉄+ゴムパッド |     |  |
| スイングサークル     | 油漏れなし   |     |  |
|              | 左       | 右   |  |
| キャタピラー幅 (mm) | 500     | 500 |  |
| アイドラー        | 正常      | 正常  |  |
| スプロケット       | 正常      | 正常  |  |
| ピンブッシュ       | 正常      | 正常  |  |
| 上部ローラー       | 正常      | 正常  |  |
| 下部ローラー       | 正常      | 正常  |  |
| シューリンク       | 正常      | 正常  |  |

| エンジン         |        |
|--------------|--------|
| エンジンモデル      |        |
| エンジンシリアルナンバー |        |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし  |
| エンジンオイルゲージ   | 正常     |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常     |
| 排気ガス色        | 無色(正常) |
| ブローパイ        | なし     |
| エンジン音        | 正常     |
| 油圧ポンプ        | 油漏れなし  |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし  |
| オイルクーラー      | 油漏れなし  |
| 旋回モーター       | 油漏れなし  |
| マルチレバー切り替え部  | -      |

| オプション     |                    |
|-----------|--------------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え<br>エアコン |

| 外観に関する特記事項 |
|------------|
| ・リペイント     |




| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
| ・アーム補強あり    |



| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
| ・ゴムパッド劣化     |



| 運転席に関する特記事項                |
|----------------------------|
| ・運転シート汚れ付着<br>・モニターエラー表示あり |



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



管理番号 3000064083