



Inspection Report

鉴定日 2024/12/05

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC138US-11		
年式	2019		
工作时间	6154	汽车仪表盘	动
序列号	55440		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
	- 空调

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		840		

关于外观的特殊事项
・リペイント



脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・アーム補強あり




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多缸杆	-

关于脚周边的特殊事项
・ゴムパッド劣化



关于驾驶座的特殊事项
・運転シート汚れ付着
・モニターエラー表示あり



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000064083