



Inspection Report

鑑定日：2018/12/06

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-5		
年式			
稼働時間 (h)	1265	メーター	動
シリアル番号	79434		


オプション

CNP(キャノピー)	
排土板	ブレーカー配管

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)	430			

外観に関する特記事項



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

- ・スイングシリンダー油にじみ
- ・標準バケット付きで販売予定
- ・写真のアタッチメントは付属いたしません
- ・アーム2面補強



足まわりに関する特記事項


足まわり全体に腐食あり



エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	7EZ0936
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項

バッテリー不良(ブースターケーブルにて始動確認済み)



管理番号 2018110340