



# Inspection Report

鑑定日：2018/07/10

## フィニッシャー

### 基本情報

メーカー	SUMITOMO
型式	HA14S
年式	
稼働時間 (h)	3006
シリアル番号	200

### エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	確認不可
ブローバイ	確認不可
エンジン音	確認不可
ラジエーター(冷却水)	確認不可
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	バッテリー欠品

### 外観に関する特記事項

### 運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

### エンジンに関する特記事項

- ・出品者申告: 油圧ホース1本破損のためエンジン始動不可
- ・エンジン始動未確認

### その他特記事項

走行その他動作未確認

管理番号 2018070055

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。