Inspection Report

鑑定日： 2025/07/15

ホイールローダー

基本情報

メーカー	YANMAR
型式	V3-6
年式	2013
稼働時間（h）	3591
シリアル番号	V36-62013

作業機

リフトアームシリンダー（左）	油漏れなし
リフトアームシリンダー（右）	油漏れなし
バケットシリンダー（左）	油漏れなし
バケットシリンダー（右）	油漏れなし

足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

エンジン

エンジンモデル	3TNV88-BNKAH
エンジンシリアルナンバー	K5731
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色（正常）
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター（冷却水）	正常

関係書類

自動車検査証	なし

外観に関する特記事項

・CAB
・EPA

作業機に関する特記事項

運転席に関する特記事項

・ヒーター付き
・運転席背面上部破れあり

足まわりに関する特記事項

・タイヤサイズ：12.5/70-16 6P.R.

エンジンに関する特記事項

管理番号 3000074110

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。