Inspection Report

鉴定日 2025/07/15

轮式装载机

基本信息

厂家	YANMAR
型号	V3-6
年式	2013
工作时间	3591
序列号	V36-62013

作业机

升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边

前加速	无漏油
后加速	无漏油

引擎

型号	3TNV88-BNKAH
序列号	K5731
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件

车检证	无

关于外观的特殊事项

・CAB
・EPA

关于作业机的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项

・ヒーター付き
・運転席背面上部破れあり

关于脚周边的特殊事项

・タイヤサイズ: 12.5/70-16 6P.R.

关于引擎的特殊事项

Admin. No. 3000074110

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证