



Inspection Report

鑑定日：2023/09/13

高所作業車

基本情報

メーカー	AICHI
型式	SR21A
年式	2007
稼働時間 (h)	6661
シリアル番号	708132

外観に関する特記事項

エンジン

エンジンモデル	4JG1
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

・昇降、走行動作確認済み

管理番号 3000051248

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。