



Inspection Report

鉴定日 2023/09/13

高空作业平台

基本信息

厂家	AICHI
型号	SR21A
年式	2007
工作时间	6661
序列号	708132

引擎

型号	4JG1
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项

・昇降、走行動作確認済み

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!