



Inspection Report

鑑定日：2019/06/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOBELCO		
型式	SK40SR-5		
年式	2007		
稼働時間 (h)	5456	メーター	動
シリアル番号	PH07-06103		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		油にじみ	なし	小
バケット幅 (mm)	540			

外観に関する特記事項

- ・はけによる部分塗装
- ・運転席下カバー凹み、腐食あり
- ・一部カバーに傷とサビあり



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項

- ・排土板に凹み



足まわりに関する特記事項

- ・ゴムシュー経年劣化摩耗あり
- ・トラックフレームサビあり



エンジン

エンジンモデル	4TNV88-BXYB
エンジンシリアルナンバー	82827
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

- ・シートに破れ



エンジンに関する特記事項

- ・コントロールバルブ油にじみ
- ・オイルパン付近油にじみ



管理番号 2019060650