



Inspection Report

鑑定日： 2024/11/15

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC45MR-5		
年式	2017		
稼働時間 (h)	5002	メーター	動
シリアル番号	KMTPC259THE030957		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	あり	小
バケット幅 (mm)	500			

足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油にじみ

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	
EPA	


外観に関する特記事項
・カバー錆、傷、へこみあり ・アンダーカバー油にじみあり



作業機に関する特記事項




足まわりに関する特記事項
・右上部ローラー偏摩耗あり ・ゴムキャタ切れあり



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
・ブローパイ小あり



管理番号 3000066231