



Inspection Report

鉴定日 2024/11/15


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC45MR-5		
年式	2017		
工作时间	5002	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC259THE030957		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	有	小
铲斗宽度(mm)		500		

关于外观的特殊事项
・カバー錆、傷、へこみあり ・アンダーカバー油にじみあり




脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	400	400	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项



关于脚周边的特殊事项
・右上部ローラー偏摩耗あり ・ゴムキヤタ切れあり




引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	渗油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项
・ブローバイ小あり



管理号码 3000066231