



Inspection Report

鑑定日： 2016/07/09

油圧ショベル

基本情報

| | |
|----------|---------------|
| メーカー | SUMITOMO |
| 型式 | SH75X-3 |
| 年式 | 2006 |
| 稼働時間 (h) | 5504 |
| シリアル番号 | 07 [REDACTED] |

外観に関する特記事項

アーム 4 面補強 リペイント



作業機

| | |
|--------------|-------|
| ブームシリンダー (左) | 油漏れなし |
| ブームシリンダー (右) | 油漏れなし |
| アームシリンダー | 油漏れなし |
| バケットシリンダー | 油漏れなし |
| バケット幅 (mm) | 720 |
| 作業機ガタ | ガタあり |

作業機に関する特記事項

バケットブッシュ磨耗
バケットピン磨耗



足まわり

| スィベルジョイント | 油にじみ | |
|--------------|------|-----|
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 450 | 450 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジン

| | |
|--------------|-----------|
| エンジンモデル | 4TNE98-SH |
| エンジンシリアルナンバー | 30931 |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター (冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色 (正常) |
| ブローバイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 油漏れなし |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

エンジンに関する特記事項

