



Inspection Report

鉴定日 2023/03/31


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX135UR		
年式	2003		
工作时间	8542	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1SM00T00005092		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		840		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">走行モーターカバー穴あり外板右前カバーへこみあり外板右カバー開かない



脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none">アームシリンダー縮める動作反応遅い



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	-

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000047510