



Inspection Report

鉴定日 2022/07/08

沥青抛光机

基本信息

厂家	SUMITOMO
型号	HA45W-7
年式	2010
工作时间	6382
序列号	HANF45W3V00050523

关于外观的特殊事项

- ・カバーサビキズ
- ・スクリードリフトシリンダー油にじみ
- ・レベルシリンダー油にじみ
- ・ホッパーシリンダー油にじみ
- ・運転席シート破れ

引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

--

关于引擎的特殊事项

- ・メインポンプにじみ
- ・ブローバイ小

其他特殊事项

--

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!