



Inspection Report

鉴定日 2018/12/05

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO20-2		
年式	2000		
工作时间	2425	汽车仪表盘	动
序列号	20788B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		420		

关于外观的特殊事项
指定色



脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	250	250
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	异常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・ブーム根元ガタ小 ・クイックヒッチ付き



关于脚周边的特殊事项
左下部ローラー1ヶ所ベアリング不良



引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	黑色/灰色
排气颜色	黑色/灰色
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018110725