



Inspection Report

鑑定日：2022/08/23

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	B3-6A		
年式	2011		
稼働時間 (h)	3650	メーター	動
シリアル番号	62856B		

オプション

CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	
EPA	

作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	425			

外観に関する特記事項

・クレーンフック外れあり



作業機に関する特記事項

・バケットサイドカッターボルト欠品



足まわり

シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	3TNV82A-NBV2
エンジンシリアルナンバー	89260
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項

・クレーンモニター劣化の為数字が確認できない



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000049974