



# Inspection Report

鉴定日 2024/07/17

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC38UU-5		
年式	2014		
工作时间	5304	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC220V04016239		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		510		

关于外观的特殊事项

脚周边			
	插座类型	橡胶	
	摇摆圈	无漏油	
		左	右
履带宽度	300	300	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・作業機自然降下 ・バケットツース一部欠品

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	冷却水不够
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项

关于驾驶座的特殊事项
・キャノピー割れあり

关于引擎的特殊事项

管理号码 3000061328