

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U-30-6		
年式	2015		
工作时间	3419	汽车仪表盘	动
序列号	10233		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 推土版	- 管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	渗油	无	
铲臂		渗油	无	小
铲斗		渗油	无	小
铲斗宽度(mm)		470		

关于外观的特殊事项
・リペイント ・全体的に使用に伴う傷、錆あり ・サイドカバー開閉不良



脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项



引擎	
型号	D1703
序列号	7FL9161
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	-

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000087701