



Inspection Report


鑑定日：2018/03/13

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK30SR		
年式	2003		
稼働時間 (h)	3248	メーター	動
シリアル番号	PW10-22593		


オプション	
CNP(キャノピー)	共用配管
マルチレバー	
排土板	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	450			


外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	異常	異常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	異常	異常

作業機に関する特記事項
作業機ライト欠品


足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・走行左曲がり ・左走行遅い(左ピボットターン不可) ・左右シューリンク伸び小 ・左右ゴムパッド摩耗


エンジン	
エンジンモデル	3TNE82A-EYBC
エンジンシリアルナンバー	-
エンジン油漏れ	油漏れ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
スイッチ1つ欠品


エンジンに関する特記事項
燃料ホースより燃料漏れ


Lot No ARA013-0040 管理番号 2018030502