



# Inspection Report

鑑定日：2018/05/17


## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK200-6E		
年式	2004		
稼働時間 (h)	8315	メーター	不動
シリアル番号	YN09-35900		

オプション	
CAB(キャビン)	
マルチレバー	エアコン 共用配管
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	状態確認不可
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	確認不可
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)	-			

外観に関する特記事項
カバーに腐食やサビあり




足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
・バケットに腐食により穴あり
・作業機動作未確認



足まわりに関する特記事項
・トラックフレームに腐食あり
・走行動作未確認




エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	状態確認不可
ブローバイ	状態確認不可
エンジン音	状態確認不可
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート破れあり



エンジンに関する特記事項
・オイルフィルターより油にじみ
・バッテリー上がりのため、エンジン始動未確認



管理番号 2018050414