



Inspection Report

鉴定日 2023/01/14

发电机

基本信息

厂家	DENYO
型号	DCA-150ESM
年式	
工作时间	12632
序列号	3828259

关于外观的特殊事项

・カバーコンクリート付着

引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	无法确认状态
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

操作盘周围的特殊事项

・アワーメーター交換 (1435+11197h)

关于引擎的特殊事项

Admin. No.

3000045255

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性. 对此内容我们不会做出任何的保证