

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U40-6		
年式	2015		
稼働時間 (h)	5081	メーター	動
シリアル番号	13876		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		油漏れ	なし	確認不可
バケット幅 (mm)		540		

外観に関する特記事項
・標準バケットあり



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
・標準バケットあり バケットシリンダー曲がりあり (油漏れ大のため油漏れ処置してあります)



足まわりに関する特記事項
・左右ゴムパッド摩耗あり



エンジン	
エンジンモデル	V2607-DI-EU7
エンジンシリアルナンバー	V2607-8FC0565
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000087712