



Inspection Report

鑑定日：2022/09/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC200-8N1		
年式	2008		
稼働時間 (h)	4116	メーター	動
シリアル番号	KMTPC197C02313910		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	あり	大
バケット幅 (mm)	1030			

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	700	700
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	異常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	正常
シューリンク	正常	正常


エンジン	
エンジンモデル	SAA6D107E-1
エンジンシリアルナンバー	26527982
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
アームクレーン	


外観に関する特記事項
・カバー凹み、傷 ・左ミラー割れ




作業機に関する特記事項
・ブームクラック有り ・バケット凹み及び亀裂 ・アーム先端へこみ



足まわりに関する特記事項
・走行スピード切り替え不良 ・下部ローラーにじみ(左右各3ヶ所)



運転席に関する特記事項
・エアコン不良(冷風でない) ・クレーン装置不良(表示数字が反応しない)



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000042429