



Inspection Report

鑑定日：2018/06/15


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	Vio30-5		
年式	2006		
稼働時間 (h)	4717	メーター	動
シリアル番号	50698B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管
EPA	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	470			

外観に関する特記事項
・バケット底板摩耗 ・アーム背面へこみあり




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	異常	異常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
バケット底板摩耗あり




足まわりに関する特記事項
左ゴムシューたるみ大あり




エンジン	
エンジンモデル	3T N V82A-N
エンジンシリアルナンバー	36143
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項
燃料フィルター脱落



管理番号 2018060995