



# Inspection Report

鑑定日：2018/04/17

## ブルドーザー

### 基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	D31P-20E
年式	2000
稼働時間 (h)	4864
シリアル番号	49222

### 作業機

排土板チルトシリンダー	油漏れなし	
	左	右
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

### 足まわり

	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常
スプロケット	異常	異常
下部ローラー	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常

### エンジン

エンジンモデル	S4D102E-1-A
エンジンシリアルナンバー	26277017
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	冷却水不足

### 外観に関する特記事項



### 作業機に関する特記事項



### 運転席に関する特記事項



### 足まわりに関する特記事項



### エンジンに関する特記事項

エンジン下が見えないため、オイル漏れ確認不可



管理番号

2018040358

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。