



Inspection Report

鑑定日：2024/12/24

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC78US-8		
年式	2014		
稼働時間 (h)	4438	メーター	動
シリアル番号	KMTPC213EEA027476		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		油にじみ	なし	小
バケット幅 (mm)	640			

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-5
エンジンシリアルナンバー	556873
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	
アームクレーン	

外観に関する特記事項
・リペイント ・外板傷あり



作業機に関する特記事項
・アーム補強あり



足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000067492