



# Inspection Report

鑑定日： 2026/05/11

## トラック式高所作業車

### 基本情報

メーカー	HINO
型式	BDG-XZU334M
年式	2007
稼働時間 (h)	6028
シリアル番号	XZU334-1000964

### エンジン

エンジンモデル	N04C
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	正常

### 外観に関する特記事項

- ・上物: AICHI 型式: SK-17A 製造番号: 714446
- ・作業床高さ: 17.1m
- ・トラックフレーム、上物、アウトリガー部に錆、腐食あり
- ・スタッドレスタイヤ: 205/85R16 117/115L LT

### 運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- ・走行距離: 69,854km
- ・F5速 ミッション

### エンジンに関する特記事項

### その他特記事項

管理番号 3000080878

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。