



Inspection Report

鉴定日 2024/10/19

轮式装载机

基本信息	
厂家	HITACHI
型号	LX20-7
年式	
工作时间	3361
序列号	HFK4E100E00006213

作业机	
升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边	
前加速	无漏油
后加速	无漏油

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件	
车检证	无

关于外观的特殊事项
・リペイント ・外板経年劣化による傷、錆あり



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于脚周边的特殊事项



关于引擎的特殊事项



Admin. No. 3000065125

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证