



# Inspection Report

鑑定日： 2025/12/11

## ホイールローダー

### 基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	WA40-8
年式	2016
稼働時間 (h)	2382
シリアル番号	KMTWA133CGE070477

### 外観に関する特記事項

- リペイント
- 傷、錆



### 作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

### 作業機に関する特記事項



### 足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項



### エンジン

エンジンモデル	4D88E-7PAA
エンジンシリアルナンバー	14800
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

### 足まわりに関する特記事項



### 関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

### エンジンに関する特記事項

- 稼働中匂いガス臭い



※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。

管理番号 3000079557