



# Inspection Report

鉴定日 2025/12/11

## 轮式装载机

### 基本信息

厂家	KOMATSU
型号	WA40-8
年式	2016
工作时间	2382
序列号	KMTWA133CGE070477

### 关于外观的特殊事项

- リペイント
- 傷、錆



### 作业机

升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

### 关于作业机的特殊事项



### 脚周边

前加速	无漏油
后加速	无漏油

### 关于驾驶座的特殊事项



### 引擎

型号	4D88E-7PAA
序列号	14800
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

### 关于脚周边的特殊事项



### 相关文件

车检证	无
-----	---

### 关于引擎的特殊事项

- 稼働中匂いガス臭い



Admin. No. 3000079557

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证