



Inspection Report

鉴定日 2022/11/10


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK130SR		
年式	2009		
工作时间	9892	汽车仪表盘	动
序列号	YV06-05542		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	漏油	有刮伤	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		895		

关于外观的特殊事项
・右前外装ヘコミあり



脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・バケットサイドカッター欠品




引擎	
型号	D04FR
序列号	00387
发动机漏油	无漏油
机油标尺	汽油不够
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	渗油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000043342