



# Inspection Report

鑑定日：2020/09/06


## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	CAT		
型式	304ECR		
年式	2012		
稼働時間 (h)	1307	メーター	動
シリアル番号	CAT0304EHTSR00105		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	傷あり	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		590		

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・本体打刻サビ腐食のため一部不鮮明あり</li> <li>・右サイドカバー開閉しづらい</li> </ul>



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	350	350
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブームシリンダー腐食のためメッキ剥がれ多数あり</li> <li>・ドーザーに凹みあり</li> </ul>




足まわりに関する特記事項




エンジン	
エンジンモデル	C2 4
エンジンシリアルナンバー	7CV6514
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・運転席座面下ステイ腐食(大)あり</li> <li>・キャノピー内側腐食(大)あり</li> <li>・ROPS(ヘッドガード)横転時保護構造</li> </ul>



エンジンに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・エンジンスタート時タイミングベルト鳴きあり</li> </ul>



管理番号 3000015558