



Inspection Report

鉴定日 2020/09/06


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	CAT		
型号	304ECR		
年式	2012		
工作时间	1307	汽车仪表盘	动
序列号	CAT0304EHTSR00105		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	有刮伤	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		590		

关于外观的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> 本体打刻サビ腐食のため一部不鮮明あり 右サイドカバー開閉しづらい



脚周边			
	插座类型	履带种类	
		无漏油	
	摇摆圈	左	右
		履带宽度	
惰轮		正常	正常
链轮		正常	正常
衬套		正常	正常
上部滚轮		正常	正常
下部滚轮		正常	正常
鞋帮		正常	正常

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ブームシリンダー腐食のためメッキ剥がれ多数あり ドーザーに凹みあり




关于脚周边的特殊事项




引擎	
型号	C24
序列号	7CV6514
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> 運転席座面下ステイ腐食(大)あり キャノピー内側腐食(大)あり ROPS(ヘッドガード)横転時保護構造



关于引擎的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> エンジンスター時タイミングベルト鳴きあり



管理号码 3000015558