



# Inspection Report

鑑定日：2024/12/14

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC78US-10		
年式	2019		
稼働時間 (h)	2526	メーター	動
シリアル番号	36826		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		650		

足まわり			
シュータイプ	鉄+ゴムパッド		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	450	450	
アイドラー	正常	正常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	

エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-6-C
エンジンシリアルナンバー	730773
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	状態確認不可
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	共用配管
アームクレーン	
EPA	

外観に関する特記事項
・一部リペイントあり



作業機に関する特記事項
-------------



足まわりに関する特記事項
・ゴムパッド劣化、割れ欠けあり ・一部キンク気味



運転席に関する特記事項
・キャビン上部へこみ(小)あり



エンジンに関する特記事項
--------------



管理番号 3000067402