



Inspection Report

鉴定日 2022/09/17


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	SUMITOMO		
型号	SH135X-3B		
年式			
工作时间	6536	汽车仪表盘	动
序列号	SMT135X3A00BB7119		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- 推土版	- 管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		890		

关于外观的特殊事项
・カバー凹み、傷(右側カバー破損) ・燃料キャップ欠品




脚周边			
	插座类型	铁	
		渗油	
		左	右
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	异常	
鞋帮	异常	异常	

关于作业机的特殊事项
・バケットサイドカッター欠品 ・コントロールバルブにじみ ・排土板上部凹み ・排土板エッジ部欠損




关于脚周边的特殊事项
・左右シューリンクキック有り ・左右シュー数枚曲り ・右側下部ローラー脱落



引擎	
型号	AJ-4JJ1XYSS-02
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000042423