



Inspection Report

鉴定日 2018/12/12

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO30-5B		
年式	2011		
工作时间	3494	汽车仪表盘	动
序列号	54697B		


附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	- 管道

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		480		

关于外观的特殊事项


脚周边		
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项


关于脚周边的特殊事项
右走行モーターの減速機より油にじみ


引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项


管理号码 2018120025