

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC138US-10		
年式	2016		
稼働時間 (h)	3637	メーター	動
シリアル番号	KMTPC245HGA046432		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		850		

外観に関する特記事項
・リペイント




足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・ゴムパッド欠品




エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-6
エンジンシリアルナンバー	717487
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000077681