

## Lot No. 0846 U-30-5 71802

この状態書はあくまで参考であり、機械の性能、外観そして品質を保証するものではありません。

## 基本出展機情報

ENG_NO	9S3948	稼動種別	レンタル機	キャブ種類	キャノピー
キャブ形状	ロップス	フロント形状	標準	履帯形状	ゴム
シュー幅	300	バケット・アタッチメント	標準BK	その他	マルチレバー

## 本体水もれ ・ 油もれ

アームシリンダ	もれ				
---------	----	--	--	--	--

## 外装

サイドカバー	変形あり	サイドカバー	サビあり	カウンターウェイト	すり傷
トラックフレーム	サビあり				

## フロントガタ ・ 摩耗

ブームフートピン	ガタ中	バケット	変形中		
----------	-----	------	-----	--	--

## 内装

シート	破れ				
-----	----	--	--	--	--

## 全体評価

外観評価	普通	錆・腐食	小		
------	----	------	---	--	--