



Inspection Report

鉴定日 2022/08/20

轮式装载机

基本信息

厂家	HITACHI
型号	ZW40
年式	2008
工作时间	2916
序列号	S67-00381

作业机

升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边

前加速	无漏油
后加速	无漏油

引擎

型号	V2403
序列号	8U0089
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件

车检证	无
-----	---

关于外观的特殊事项

・ボディ傷



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项

・シート補修あり



关于脚周边的特殊事项



关于引擎的特殊事项



Admin. No. 3000042463

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证