



# Inspection Report

鑑定日：2018/05/29

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	SUMITOMO		
型式	SH75X-3		
年式			
稼働時間 (h)	6997	メーター	動
シリアル番号	5569		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	あり	小
バケット幅 (mm)		720		

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・左右の前方カバー変形</li> <li>・バックミラー欠品</li> <li>・ブーム作業灯欠品</li> <li>・キャビン上作業灯欠品</li> <li>・ラジオアンテナ折れ</li> </ul>



足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
バケット側面に凹みあり



足まわりに関する特記事項



エンジン	
エンジンモデル	4TNE96-SH
エンジンシリアルナンバー	30963
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・シート破れ</li> <li>・内装カバー割れ</li> <li>・灰皿破損</li> </ul>



エンジンに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> <li>・タペットカバーにじみ</li> <li>・オイルエレメント付近よりにじみ</li> </ul>



管理番号 2018050706