



Inspection Report

鑑定日： 2024/07/03

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC200LC-8N1		
年式	2007		
稼働時間 (h)	13463	メーター	動
シリアル番号	KMTPC197P02311151		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	油漏れ	なし	
アーム		なし	なし	大
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	835			

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	700	700
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	SAA6D107E-1
エンジンシリアルナンバー	6D107-26511362
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
EPA	

外観に関する特記事項
・15m スーパーロングフロント



作業機に関する特記事項
・ブーム背面溶接修理跡あり(写真参照)



足まわりに関する特記事項
・左下部ローラー 1か所不良あり



運転席に関する特記事項
・運転席座面摩耗により破れあり
・バックカメラ付き



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000059565