



Inspection Report

鉴定日 2024/07/03

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC200LC-8N1		
年式	2007		
工作时间	13463	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC197P02311151		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	漏油	无	
铲臂		无	无	大
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		835		

关于外观的特殊事项
・15m スーパーロングフロント




脚周边				
	左		右	
	插座类型	铁		
摇摆圈	无漏油			
履带宽度	700	700		
惰轮	正常	正常		
链轮	正常	正常		
衬套	正常	正常		
上部滚轮	正常	正常		
下部滚轮	异常	正常		
鞋帮	正常	正常		

关于作业机的特殊事项
・ブーム背面溶接修理跡あり(写真参照)




关于脚周边的特殊事项
・左下部ローラー1か所不良あり



引擎	
型号	SAA6D107E-1
序列号	6D107-26511362
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転席座面摩耗により破れあり
・バックカメラ付き



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000059565