



Inspection Report

鉴定日 2021/08/13


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	HITACHI		
型号	ZX20U		
年式	2014		
工作时间	1815	汽车仪表盘	动
序列号	HCM1MY00C00010980		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	- 管道


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	无
铲斗宽度(mm)		390		

关于外观的特殊事项
・ボディ右側に凹みあり




脚周边			
	插座类型	橡胶	
	摇摆圈	无漏油	
		左	右
履带宽度	250	250	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・アーム4面に補強あり



引擎	
型号	S773L
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多栏杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项
・ゴムクローラーに摩耗あり



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000034234