



Inspection Report

鑑定日：2018/08/09

ブルドーザー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	D65PX-15EO
年式	2009
稼働時間 (h)	5638
シリアル番号	71671

外観に関する特記事項

ROPS付きCAB



作業機

排土板チルトシリンダー	油漏れなし	
	左	右
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

作業機に関する特記事項



足まわり

	左	右
キャタピラー幅 (mm)	950	950
アイドラー	正常	正常
シュールリンク	異常	異常
スプロケット	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	異常	異常

運転席に関する特記事項



足まわりに関する特記事項

左右シュールリンクのピンブッシュ摩耗大、割れ多数あり



エンジン

エンジンモデル	SAA6D114E-3-A
エンジンシリアルナンバー	-
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	正常

エンジンに関する特記事項



管理番号

2018080008

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。