



Inspection Report

鉴定日 2018/08/09

推土机

基本信息

厂家	KOMATSU
型号	D65PX-15EO
年式	2009
工作时间	5638
序列号	71671

作业机

推土铲油缸	无漏油	
	左	右
升降机	无漏油	无漏油
推土版	无漏油	无漏油
行走马达	无漏油	无漏油

脚周边

	左	右
履带宽度	950	950
惰轮	正常	正常
鞋帮	异常	异常
链轮	正常	正常
下部滚轮	异常	异常
上部滚轮	正常	正常
衬套	异常	异常

引擎

型号	SAA6D114E-3-A
序列号	-
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器	正常

关于外观的特殊事项

ROPS Cabin



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于脚周边的特殊事项

The pin bushes of the shoe links are severely worn and partly cracked



关于引擎的特殊事项



Admin. No. 2018080008

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性. 对此内容我们不会做出任何的保证