



Inspection Report

鉴定日 2021/03/21

卡车

基本信息

厂家	MITSUBISHI
型号	KC-FE517BD
年式	1999
行驶距离(km)	88357
序列号	FE517BD-532500

关于外观的特殊事项

- ・凹み、擦り傷あり
- ・フェンダーに変形あり

引擎

型号	4D33
序列号	
发动机漏油	无
机油标尺	正常
排气颜色	白色
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- ・5速

关于引擎的特殊事项

Admin. No. 3000029394

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item.